



SERVİS BÜLTENİ



Devir Ayarlı Alternatör Kasmağı 535 0240 10 için Görsel Farklar

Araç Üreticisi:	Hyundai, KIA
Modeller:	
Hyundai:	Grandeur, i30, Santa Fe, Tucson
KIA:	Carens III, Ceed, Magentis
Motor:	2.0 CRDi, 2.2 CRDi
Parça No.:	535 0241 10
OE No.:	37322 27020



Şekil 1: Önceki tasarım



Şekil 2: Yeni tasarım

Ürünlerimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarımızın bir parçası olarak, 535 0241 10 parça numarası ile devir ayarlı alternatör kasmağında değişiklikler yapılmıştır.

Servis bilgisi dokümanı önceki (Şekil 1) ve yeni versiyonun (Şekil 2) görsel özelliklerini gösterir.

Geçiş sürecinde, eski ve yeni tasarımlı parçaların her ikisi de piyasaya sunulabilir.

İki model arasında sadece görsel farklılıklar mevcuttur. İki model de teknik özellikleri bakımından uyumludur ve sorunsuzca kullanılabilir.

⚠ Araç üreticisinin talimatlarına uyunuz!

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler-aftermarket.com veya www.rexpert.com adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

www.rexpert.com

Telefon: +90 212 385 35 78

Faks: +90 212 281 66 45

automotive-aftermarket-tr@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

