



## SERVİS BÜLTENİ



# Mercedes-Benz Sprinter'da Şasi Numarası Sınıfı

**Araç Üreticisi:** Mercedes-Benz

**Model:** Sprinter BM 90#.6##

**Şasi No.:**  
→R 636764  
R 636765 →  
A 901274 →

**LuK AS Parça No.:** 415 0239 10 (OM611)  
415 0243 10 (OM612)

**OE-No.:** 611 030 2005  
612 030 0705  
612 030 1005

Mercedes-Benz Sprinter Mart 2004'ten itibaren yeni, ısı ayarlı debriyajla donatılmıştır. Bununla eski debriyajın arasındaki geometrik farklılıklar dolayısıyla birkaç önemli noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir.

Debriyaj cıvatalı yüzeyden (Şekil 1, yukarı ok) ve sürtünme yüzeyi (Şekil 1, aşağı ok) arasındaki ölçüm 7.8 mm'dir.

**Eski DMF ile birlikte sadece aşağıdaki RepSet kullanılabilir:**

- 624 3148 09
- 624 3148 33

Debriyajın cıvatalı yüzeyi (Şekil 2, yukarı ok) ve sürtünme yüzeyi (Şekil 2, aşağı ok) arasındaki ölçüm 11.8 mm'dir.

**Yeni DMF ile birlikte sadece aşağıdaki RepSet kullanılabilir:**

- 624 3182 09
- 624 3182 33



Şekil 1: 415 0148 10 / 415 0151 10 (Eski DMF modeli)



Şekil 2: 415 0239 10 / 415 0243 10 (Yeni DMF modeli)

Eski DMF

Kullanılmıyor!

Yeni DMF

**⚠ Eski debriyaj yeni DMF 415 0239 10 / 415 0243 10 ile kullanılamaz. Eğer yeni DMF eski debriyaj ile kombine edilecekse, debriyaja ilk kez basıldığında kendinden ayarlamalı debriyaj tamamen yeniden ayarlanacaktır. Debriyaj bu durumdayken yük altında kayacaktır.**

Bu nedenle debriyajı değiştirmeden önce hangi DMF modelinin yüklü olduğunu kontrol etmek zorunludur. Model yılına göre doğru debriyajın uygulanması yeni DMF ile güçlendirilmiş olan ve fazla yol almış araçlar için mümkün değildir (MY → 03/2004).

Eğer yeni DMF (modele bağlı) aynı anda yerleştirilmiş ise araçların (MY → 03/2004) yeni debriyaj modeliyle güçlendirilmesi mümkündür.

Eşmerkezli slave silindirler 510 0035 10 veya 510 0034 10 hala kullanılabilirler ve bu değişiklikten etkilenmezler.

İlgili parça referanslarını, [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) veya [www.repxpert.com](http://www.repxpert.com) adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

**Daha fazla bilgi için!**

[www.repxpert.com](http://www.repxpert.com)

Telefon: +90 212 385 35 78

Faks: +90 212 281 66 45

[automotive-aftermarket-tr@schaeffler.com](mailto:automotive-aftermarket-tr@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

