



SERVİS BÜLTENİ



415 0100 10 No'lu Çift Kütleli Volan Montaj Talimatları

Araç Üreticisi: Nissan

Modeller: Primera (P12)
06/2004,
Primera Hatchback
(P12) 06/2004, Primera Traveller
(WP12)06/2004,
X-Trail (T30)
09/2003

Motor: 2.2 DI

Motor Kodu: YD22DDT
YD22ETI

Parça No: 415 0100 10

OE No: 12310-8H800
12310-8H801

Yukarıda verilen araç modellerinde kullanılan Çift Kütleli Volan, değişik pozisyonlarda takılabilesine rağmen yalnızca tek bir pozisyonda doğru şekilde takılabilmektedir.

Çift Kütleli Volan'ın araca takılması sırasında, krank mili merkezleme piminin (Şekil 1) volan üzerindeki merkezleme deliğine (Şekil 2) geçtiğinden emin olunuz. Merkezleme deliği, volanın şanzımana bakan tarafındaki üçgen işaretinden (Şekil 3) saptanabilir.



Şekil 1: Krank mili merkezleme pimi



Şekil 2: Çift Kütleli Volan merkezleme deliği (krank tarafı)



Şekil 3: Volanın şanzımana bakan tarafındaki üçgen işareti

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler-aftermarket.com veya www.rexpert.com adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

www.rexpert.com

Telefon: +90 212 385 35 78

Faks: +90 212 281 66 45

automotive-aftermarket-tr@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

