



SERVİS BÜLTENİ



Taşıma Emniyet Pimli Çift Kütleli Volan için Montaj Talimatları

Araç Üreticisi: Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Volvo

Modeller:

Hyundai : Tucson
Mitsubishi: Carisma, Space Star
Nissan: Qashqai, X-Trail
Renault: Espace IV, Koleos, Laguna I, Laguna II, Laguna III, Scenic II, Megane I, Megane II, Megane III, Vel Satis

Volvo: S40, V40

Parça No.: 415 0142 10
415 0202 10
415 0204 10
415 0224 10
415 0261 10
415 0270 10
415 0383 10
415 0390 10
415 0399 10
415 0400 10
415 0413 10
415 0418 10
415 0419 10
415 0420 10
415 0452 10



Şekil 1: DMF'de taşıma emniyet pimi motor ilk çalıştırıldığında iki parçaya ayrılır.

Çift Kütleli Volan'a (DMF) bir taşıma emniyet pimi (kilitleme pimi) monte edilmiştir.

Pim birinci ve ikinci ağırlıkları kilitler ve motor tarafındaki DMF'e takılıdır (Şekil 1).

Bu nedenle volan yeni ise iki ağırlığın eğilmesi mümkün değildir.

Not:

Kilit pimi montaj sırasında sökülmemelidir. Bu çalışma esnasında otomatik olarak ayrılır. Plastik bağlantı elemanının ayrılmış parçaları volan içerisinde emniyetli biçimde kalır.

⚠ Araç üreticisinin talimatlarına uyunuz!

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler.com.tr veya www.rexpert.com.tr adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.rexpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr