



SERVİS BÜLTENİ



Modifiye Edilmiş Gergi Rulmanı ve Saptırma Kasmağı

Üreticiler: Nissan, Renault

Modeller:

Nissan: X-Trail

Renault: Koleos

Motor kodu: M9R

Parça No.: 532 0534 10 (saptırma kasmağı)
534 0281 10 (gergi rulmanı)

OE Numaraları:

82 00 725 951 (plastik saptırma kasmağı)

11 75 075 68R (plastik gergi rulmanı)

82 01 003 525 (metal saptırma kasmağı)

11 75 009 69R (metal gergi rulmanı)

Nissan ve Renault, yukarıda belirtilen modellerin yardımcı tahrik sistemlerinde gergi rulmanının ve saptırma kasmağının iki farklı versiyonunu kullanmıştır. Araçlara metal (Resim 1) veya plastik (Resim 2) versiyon monte edilmiş olabilir.

Schaeffler Automotive Aftermarket, bu modeller için plastik bir gergi rulmanı ve saptırma kasmağı sunar (Resim 2). Bu kasa tüm teknik şartları karşıladığından sorunsuzca kullanılabilir.

Metal gergi rulmanı ve saptırma kasmağı, plastik olanlarla sorunsuz bir şekilde değiştirilebilir.



Resim 1: Metal gergi rulmanı ve saptırma kasmağı



Resim 2: Plastik gergi rulmanı ve saptırma kasmağı

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84

www.rexpert.com.tr

www.schaeffler.com.tr